

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
 (НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Минкультуры. Гл. управление охраны, реставрации и использования
(наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой Речкина М.Г. (деревянный)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

(или дата исторического события, с которым связано возникнове-
 ние памятника — для памятников истории)

вт. пол. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Новосибирская обл., Сузунский р-н,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

с.Верх-Сузун

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
 СОВРЕМЕННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно-оздо- ровительн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4
 Фото фрагментов — 5
 Генплан — I
 Обмеры: план —
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —
 Схема фотофиксации — I

105

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|---|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального иск-ва | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Автор, строитель, заказчик не известны. Типологические особенности, декор дома позволяют отнести его ко 2-й пол. XIX в.

С 1930-х гг. домом владеет семья Речкина Михаила Герасимовича.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

В 1930-е гг. утрачены хозяйственные постройки и ограждение усадьбы. К основному объему со стороны сев. фасада прирублены жилые и хозяйственные помещения. К восточному фасаду пристроен в 1950-е гг. дощатый тамбур. Тесовая кровля в 1980-е гг. заменена шиферной. Утрачены ставни некоторых окон.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционно и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Жилой дом деревянный по типу "изба связью" ориентирован западным и южным фасадами на перекресток двух сельских улиц.

Сруб из 14 венцов сосновых круглых бревен диаметром 25-27 см, соединенных "в обло". Окладные венцы до 36 см. Крыша самцовая, с пова-лами. На бревенчатом фронте - волоковое окно. Волоковые окна сохрани-лись в венцах подклета.

На фасадах плоскость бревенчатой стены доминирует над сравнительно небольшими прямоугольными оконными проемами - 5 оконных проемов на южном протяженном фасаде, два на западном и один проем на восточном фасаде. Северный фасад в настоящее время скрыт пристройкой и имел два входных проема.

Наличники "ампирного" характера. Прямоугольная лобовая доска завершена карнизом "классического" профиля. Вертикальные элементы, лишенные декора, имеют свесы, завершенные тремя "капельками". Гвозди крепления элементов наличника кованые. Некоторые оконные проемы сохранили одностворные ставни.

В интерьере - русская печь, стены и потолки оштукатурены и побеле-ны, плахи пола окрашены масляной краской.

Размеры сруба в плане - 4,0 x 10,4 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Конструктивные, типологические особенности жилого дома позволяют отнести его к характерным примерам народного зодчества Западной Сибири вт.пол. XIX в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не обнаружены.

Сведения получены от Речкина Михаила Герасимовича, 1916 г. рож-дения (с.Верх-Сузун).

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитек-
туры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постаментов
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее среднее плохое аварийное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная республи. местная не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона не установлена.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование частное владение

Речкина М.Г.

не имеется

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Журин Н.П., архитектор

(ф., и., о., должность или профессия)

20 июля 1990 г.

(подпись)

М. П.


Инспектор по охране памятников

Тимяшевская Л.В.

(подпись)

3
Новосибирская обл.,
Сузунский р-он, с.Верх-Сузун,
дом жилой Речкина М.Г.
(деревянный)

Схема фотофиксации




1990г.

Смирнова Е.А.
Филиппова Н.Н.

4
Новосибирская обл.,
Сузунский р-он, с. Верх-Сузун,
дом жилой Речкина М.Г.
(деревянный)

План



1990г.

Смирнова Е.А.

Филиппова Н.Н.



Кадр № 2 Новосибирская область, Сузунский район,
с.Верх-Сузун
Дом жилой Речкина М.Г. (деревянный)
Южный фасад
Фото Журина Н.П. 1990 г.




691
605

Кадр № 7 Новосибирская область, Сузунский район,
 с.Верх-Сузун
 Дом жилой Речкина М.Г. (деревянный)
 Окно западного фасада
 Фото Журина Н.П. 1990 г.



Кадр № 6 Новосибирская область, Сузунский район,
с.Верх-Сузун
Дом жилой Речкина М.Г. (деревянный)
Фрагмент западного фасада
Фото Журина Н.П. 1990 г.



Кадр № 5 Новосибирская область, Сузунский район,
с.Верх-Сузун
Дом жилой Речкина М.Г. (деревянный)
Окна южного фасада
Фото Журина Н.П. 1990 г.



8 305 9

Кадр № 9 Новосибирская область, Сузунский район,
с.Верх-Сузун
Дом жилой Речкина М.Г. (деревянный)
Фрагмент южного фасада
Фото Журина Н.П. 1990 г.



8 1005

10

Кадр № 8 Новосибирская область, Сузунский район,
с.Верх-Сузун

Дом жилой Речкина М.Г. (деревянный)

Окно западного фасада

Фото Журина Н.П. 1990 г.



3 1105

Кадр № 3 Новосибирская область, Сузунский район,
с.Берх-Сузун
Дом жилой Речкина М.Г. (деревянный)
Западный фасад
Фото Журина Н.П. 1990 г.



4
125
Кадр № I Новосибирская область, Сузунский район,
с.Верх-Сузун
Дом жилой Речкина М.Г. (деревянный)
Общий вид (южный и восточный фасады)
Фото Журина Н.П. 1990 г.

13



4
13-05
Кадр № 4 Новосибирская область, Сузунский район,
с.Верх-Сузун
Дом жилой Речкина М.Г. (деревянный)
Восточный фасад
Фото Журина Н.П. 1990 г.