

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
 (НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Минкультуры. Гл. управление охраны, реставрации и использования памятников
 истории и культуры. (наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой пятистенный (деревянный)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

(или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

сер. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Новосибирская обл., Тогучинский р-н,
 (АССР, край, область, район, автономная обл.,

с. Коурок

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
 СОВРЕМЕННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 2

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план фотофиксации — I

охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель не известны. Характер фасадного декора и конструктивные особенности позволяют отнести постройку к сер. XIX в.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Кровля тесовая заменена на шиферную в 1980-е гг. По периметру сруба устроена заваленка.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционно и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Дом жилой — ~~пяти~~^{шести}стенный с пристроенными бревенчатыми сенями. Дом ориентирован главным фасадом на юго-вост., находится в конце переулка, ведущего к р. Тарсьма. Сруб дома состоит из 12 венцов сосновых бревен, рубленных в обло, со стропильной крышей, с карнизом большого выноса из подшитых к стропильным горизонтальным элементам досок и дощатого фриза. В срубе в нижних венцах имеются волоковые продухи, а сени освещаются через волоковое окно, прорубленное в двух венцах сруба сеней.

Окна дома прямоугольной формы обрамлены простыми наличниками, на концах вертикальных обкладок которых выпилены круги. Окна с одностворными ставнями с кованными железными жиковинами, к которым крепятся ставни двумя кованными железными гвоздями-штырями. Высокие лобовые доски наличников завершены прямоугольными карнизами с профилем, состоящим из четвертного вала, гуська и полочки.

Размеры дома в плане — 9,0 x 8,1 м.

В интерьере ~~пяти~~^{шести}стенной избы стены и потолки оштукатурены и побелены, плахи пола окрашены, русская печь переложена, атрибуты крестьянского быта вт.пол. XIX в. не сохранились.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пропорции жилого дома, его деталей позволяют отнести его к памятникам народного зодчества сер. XIX в. Западной Сибири, сохранившие традиции деревянного ампира в сочетание с местными традициями.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не обнаружены.

Сведения получены от Опариной Александры Михайловны, 1910 г. рождения (с. Коурок)

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитек-
туры и истории

в интерьере:

для памятников монументального искусства

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

цоколя
постаментов
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		
	+		
	+	+	
	+		
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона не установлена.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование на балансе колхоза
Квартира Опариной А.М.

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

19 июля 1989 г.

Составитель Баландин С.Н., архитектор
(ф., и., о., должность или профессия)


(подпись)

Инспектор по охране памятников Тимяшевская Л.В.

(подпись)




Новосибирская обл., Тогучинский р-н
с. Коурак
Дом жилой пятистенный (деревянный)
Схема фотофиксации



1989г.
Н. Филиппова, Е. Смирнова

Новосибирская обл., Тогучинский р-н
с. Коурак *шести*
Дом жилой пятистенный (деревянный)
План



1989г.

Н. Филиппова, Е. Смирнова

3.2. №

-I. 35. 24

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ♦ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главк охраны памятников МК РСФСР

индекс

Адрес Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Коурок

АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Дом жилой пятистенный (деревянный)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник
археологиипамятник
историипамятник
архитектурыпамятник
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

сер. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯпо первоначаль-
ному назначению
+культурно-просвети-
тельноетуристско-экскурсион-
ноелечебно-оздорови-
тельноежилые помещения
+хозяйст-
венноене исполь-
зуется

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

паспорт

фотография

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

органы охраны

реставрац. мастерские

музей, архив,

союзный

республ.

местный

республ.

местные

НИИ

. 19 июля 1989 г.

М.П.

Составитель Баландин С.Н., арх.

Инспектор по охране памятников

Тимашевская Л.В.

Ф., и., о., должн. или профес., подпись

Ф., и., о., подпись

Зак. 1367-86 г.

505

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание
 Пропорции жилого дома, его деталей позволяют отнести его к памятникам народного зодчества сер. XIX в. Западной Сибири, сохранившие традиции деревянного ампира в сочетании с местными традициями. Дом жилой — пятистенный с пристроенными бревенчатыми сенями. Дом ориентирован главным фасадом на юго-вост., находится в конце переуллка, ведущего к р. Тарсьма. Сруб дома состоит из 12 венцов сосновых бревен, рубленных в обло, со стропильной крышей, с карнизом большого выноса из подшитых к стропильным горизонтальным элементам досок и дощатого фриза. В срубе в нижних венцах имеются волоковые продухи, а сени освещаются через волоковое окно, рубленное в двух венцах сруба сеней. Окна дома прямоугольной формы обрамлены простыми наличниками. Окна с одностворными ставнями с кованными железными жиковинами, к которым крепятся ставни двумя кованными железными гвоздями-штырями. Высокие лобовые доски наличников завершены прямоугольными карнизами. Размеры дома в плане — 9,0 x 8,1 м.

505



6

Кадр № 2 Новосибирская область, Тогучинский район,
с. Коурак
Дом жилой пятистенный (деревянный), сер. XIX в.
юго-зап. и юго-вост. фасады
фото Журина Н.П. 1989г.

6



Кадр № 3 Новосибирская область, Тогучинский район,
с. Коурак

Дом жилой пятистенный (деревянный), сер. XIX в.
сев.-зап. фасад

фото Журина Н.П. 1989г.



Кадр № I Новосибирская область, Тогучинский район,
с. Коурак

Дом жилой пятистенный (деревянный), сер. XIX в.
юго-зап. и сев.-зап. фасады


фото Журина Н.П. 1989г.



9

Кадр № 5 Новосибирская область, Тогучинский район,
с. Коурак
Дом жилой пятистенный (деревянный), сер. XIX в.
окно юго-зап. фасада
фото Журина Н.П. 1989г.

5



10

Кадр № 4 Новосибирская область, Тогучинский район,
с. Коурак
Дом жилой пятистенный (деревянный), сер. XIX в.
окно сев.-зап. фасада
фото Журина Н.П. 1989г.

1

3