

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Минкультуры. Гл. управление охраны, реставрации и использования
(наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой (деревянный)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

(или дата исторического события, с которым связано возникнове-
ние памятника — для памятников истории)

кон. XIX - нач. XX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Новосибирская обл., Сузунский р-н,
(АССР, край, область, район, автономная обл.)
с.Бобровка, ул.Набережная, 3

(национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно-оздо- ровительн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	музей библ. клуб		болн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4
Фото фрагментов — 3
Генплан —
Обмеры: план — I
 фасад —
 разрез —
Схематический план
охранной зоны —
Схема фотофиксации — I
Вкладыш — к п.УП-а — I стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Строитель и владелец дома до 1933 г. крепкий крестьянин сибирского села Бобровка Бумяков. В 1933 г. дом приобрел Александр Давыдов, в настоящее время в нем проживает его жена Евросинья Тимофеевна.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Ограждение усадьбы, хозяйственные постройки утрачены. Тесовая кровля заменена шиферной в 1960-е гг. Пристроено крыльцо и сени, заложен оконный проем на юго-западном фасаде первого этажа. В интерьере заложен дверной проем.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционно и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Р-
ДОВ,

2-х этажный деревянный жилой дом формировал ряд застройки села выходявшей северо-восточными фасадами на прихотливо извивающуюся р. Каменку. Утрата хозяйственных построек значительно снизила эстетический уровень силуэта застройки.

В основе прямоугольного сруба — "пятистенной" с прирубом, включавшим одномаршевую лестницу шириной 0,8 м на 2-й этаж, хозяйственное помещение на I-ом этаже и жилое помещение на 2-ом. Сруб сложен из 18 венцов сосновых круглых бревен диаметром до 28 см и соединен "в обло" диаметр окладного бревна — 35 см.

Крыша стропильная, вальмовая, четырехскатная. Карниз большого выноса, обшит калеванными досками. Фризная доска без резьбы. Элементы карниза крепятся кованными штырями.

Северо-западная стена глухая с небольшим проемом и волоковым окном на I-ом этаже. В прирубе с северо-востока существует дверной проем для хозяйственных целей.

Прямоугольные оконные проемы обрамлены наличниками. Наличники 2-го этажа имеют лобовую доску с криволинейным карнизным завершением сложного профиля в виде "крыльев птицы". На лобовой доске пропиленной накладной геометрический декор. Вертикальные элементы простые, свесы в виде валют, обращенных внутрь. Выпил фартука наличника криволинейного очертания. Окна I-го этажа с простым "ампирным" обрамлением. Прямоугольная лобовая доска, фартук без декора. Петли, гвозди кованные. (см. вкладыш)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Монументальность строения, его образный строй, крупный масштаб элементов, планировочное решение позволяют отнести жилой дом к интересным примерам народного сибирского зодчества кон. XIX — нач. XX вв.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не обнаружены.

Сведения получены от Давыдовой Евфросиньи Тимофеевны, 1916 г. рождения (с. Бобровка).

205

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитек-
туры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постаментов
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона не установлена.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

частное владение

Давыдовой Е.Т.

д) дата и № охранного документа

не имеется

Дата составления паспорта


22 июля 1990 г.

Составитель Журин Н.П., архитектор
(ф. и. о. должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников Тимяшевская Л.В.

(подпись)



Новосибирская обл., Сузунский р-н, с.Бобровка, ул.Набережная, 3
Дом жилой (деревянный)


Вкладыш № I
к пункту УП-а:

В интерьере сохранилась русская печь. Стены, потолки оштукатурены и побелены. Плахи пола окрашены масляной краской.
Размеры сруба в плане - 5,0 х 8,4 м.

4

Новосибирская обл.,
Сузунский р-он, с. Гобровка, ул. Набережная 3
дом жилой (деревянный)



Схема фотофиксации



1990г.
Смирнова Е.А.
Филиппова Н.Н.

5
Новосибирская обл.,
Сузунский р-он, с. Гобровка, ул. Набережная 3
дом жилой (деревянный)

План I этажа



улица

0

10м




1990г.

Смирнова Е.А.

Филиппова Н.Н.

Новосибирская обл.;
Сузунский р-он, с. Бобровка, ул. Набережная 3
дом жилой (деревянный)

план 2 этажа



0 10м

1990г.

Смирнова Е.А.

Филиппова Н.Н.



Кадр № 2 Новосибирская область, Сузунский район,
с. Бобровка, ул. Набережная, 3
Дом жилой (деревянный)
Юго-восточный фасад
фото Журина Н.П. 1990 г.



805

Кадр № 3 Новосибирская область, Сузунский район,
с.Бобровка, ул.Набережная, 3
Дом жилой (деревянный)
Юго-западный фасад
фото Журина Н.П. 1990 г.



X
ф 905

Кадр № I Новосибирская область, Сузунский район,
с.Бобровка, ул.Набережная, 3
Дом жилой (деревянный)
Общий вид дома (северо-западный и юго-западный фасады)
фото Журина Н.П. 1990 г.



Кадр № 4 Новосибирская область, Сузунский район,
с. Бобровка, ул. Набережная, 3
Дом жилой (деревянный)
Северо-восточный фасад
фото Журина Н.П. 1990 г.



1105

Кадр № 5 Новосибирская область, Сузунский район,
с. Бобровка, ул. Набережная, 3
Дом жилой (деревянный)
Фрагмент юго-восточного фасада
фото Бурина Н.П. 1990 г.



6
1205

1205

Кадр № 6 Новосибирская область, Сузунский район,
с.Бобровка, ул.Набережная, 3
Дом килей (деревянный)
Окно I-го этажа юго-восточного фасада
фото Журина Н.П. 1990 г.



4
1300

Кадр № 7 Новосибирская область, Сузунский район,
с. Бобровка, ул. Набережная, 3
Дом жилой (деревянный)
Окно 2-го этажа юго-восточного фасада
фото Журина Н.П. 1990 г.

13