

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
 (НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Минкультуры. Гл. управление охраны, реставрации и использования памятников
 истории и культуры. (наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой (деревянный)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

кон. XIX — нач. XX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Новосибирская обл., Маслянинский р-н,
 (АССР, край, область, район, автономная обл.,
с. Борково, ул. Центральная, 32
 национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
 СОВРЕМЕННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов — 2

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план фотофиксации — I

охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Первоначальный владелец, строитель не известны. Характер фасадного декора и конструктивные особенности позволяют отнести дом к кон. XIX — нач. XX вв.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Утрачено крыльцо, с юго-зап. дворового фасада пристроен дощатый ларь для хранения топлива. Русская печь заменена на печь-голландку.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционно и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Главный фасад ориентирован на юго-зап. и выходит на красную линию единственной сельской улицы.

В основе плана изба пятистенка. С сев.-вост. стороны имеется вход через прируб, в котором размещаются сени с чуланом. К сеням примыкало крыльцо, конструкции кровли которого в настоящее время утрачены. Крыша стропильная, четырехскатная, вальмовая, кровля тесовая.

Оконные проемы обрамлены наличниками с накладной пропиленной резьбой. Высокая лобань завершена накладным карнизом криволинейного очертания. Барочные завитки в середине навершья наличника фланкируют диск с зубчиками, завершенный снизу кистью, по краям навершья стилизованные головы зооморфного характера. Поле лобовой доски заполнено симметричными пропиленными элементами. Фартук криволинейного очертания, свесы с накладным элементом в форме "сердечка". По верхней части стен проходит неширокий фриз и карниз большого выноса.

Дом рублен из сосновых колотых бревен диаметром 31-33 см, соединенных с остатком. Сени прирублены из колотых плах толщиной 7 см. Окладное бревно сруба - 39 см, стулья фундамента сеней - 50 см.

Размеры дома в плане - 7,2 x 6,1 м.

В интерьере избы "пятистенки" стены оштукатурены и побелены, плахи пола окрашены, русская печь переделана, атрибуты крестьянского быта кон. XIX - нач. XX вв. утрачены.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Традиционный тип сельского жилища кон. XIX - нач. XX вв., с декором и композиционными приемами характерными для сельского и городского народного сибирского зодчества.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не обнаружены.

205

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологиикультурного слоя
важнейших находокдля памятников архитек-
туры и историиконструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постаментов
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		
		+	
	+		
	+		
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона не установлена.


г) балансовая принадлежность и конкретное использование на балансе Борковского
с/совета. Коммунальные квартиры.д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Журин Н.П. архитектор
(ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

24 июля 1989 г.




Инспектор по охране памятников

Тимашевская Л.В.

(подпись)

3
Новосибирская обл., Маслянинский р-н
с. Борково, ул. Центральная, 32
Дом жилой (деревянный)
Схема фотофиксации




1989г.


Н. Филиппова, Е. Смирнова

4
Новосибирская обл., Маслянинский р-н
с. Борково, ул. Центральная, 32
Дом жилой (деревянный)

План



улица Центральная, 32



1989г.

Н. Филиппова, Е. Смирнова



4 505
Кадр № 3 Новосибирская область, Маслянинский район,
с. Борково, ул. Центральная, 32
Дом жилой (деревянный), кон. XIX-нач. XX вв.,
юго-зап. и юго-вост. фасады
фото Журина Н.П. 1989г.



ф 605

Кадр № I Новосибирская область, Маслянинский район,
с. Борково, ул. Центральная, 32
Дом жилой (деревянный), кон. XIX-нач. XX вв.,
сев.-зап. и юго-зап. фасады
фото Журина Н.П. 1989г.



Ч 705

Кадр № 2 Новосибирская область, Маслянинский район,
с. Борково, ул. Центральная, 32
Дом жилой (деревянный), кон. XIX-нач. XX вв.,
юго-зап. фасад
фото Журина Н.П. 1989г.



ф 805

Кадр № 4 Новосибирская область, Маслянинский район,
с. Борково, ул. Центральная, 32
Дом жилой (деревянный), кон. XIX-нач. XX вв.,
юго-вост. и сев.-вост. фасады
фото Журина Н.П. 1989г.



91 206
Кадр № 5 Новосибирская область, Маслянинский район,
с. Борково, ул. Центральная, 32
Дом жилой (деревянный), кон. XIX-нач. XX вв.,
юго-вост. фасад
фото Журина Н.П. 1989г.



1006

Кадр № 6 Новосибирская область, Маслянинский район,
с. Борково, ул. Центральная, 32
Дом жилой (деревянный), кон. XIX-нач. XX вв.,
окно юго-вост. фасада
фото Журина Н.П. 1989г.

40