

разработка 1999г

3.2.№ - I.35.9

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Минкультуры. Гл. управление охраны, реставрации и использования
(наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой врача Загибалова (деревянный)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

(или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

кон. XIX - нач. XX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Новосибирская обл., Каргатский р-н,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

р.ц.Каргат

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйст-венное	не исполь-зуется
	музей библ. клуб		больн. + санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 5
- Фото фрагментов — 6
- Генплан —
- Обмеры: план — I
- фасад —
- разрез —
- Схематический план охранной зоны —
- Схема фотофиксации — I
- Вкладыш — к п.УП-а — I стр.

105

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель не известны. Заказчик Комитет Сибирской железной дороги. Жилой дом был построен в кон. XIX — нач. XX вв. для врача больницы при IV класса станции Каргат. В последующие годы дом использовался как жилое помещение, амбулатория, кухня при железнодорожной больнице.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Вырублен сад перед домом со стороны южного фасада, утрачены хозяйственные постройки, входившие в комплекс усадьбы. В связи с приспособлением здания под кухню больницы изменилось функциональное назначение помещений, утрачены старые печи, размещено новое технологическое оборудование. К северному фасаду пристроены два прямоугольных помещения. Частично утрачен деревянный декор фасадов, ограждение террасы.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционно и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Одноэтажный деревянный дом врача станции Каргат Великого Сибирского железнодорожного пути входил в комплекс станционных построек.

Просторный особняк врача соседствовал с комплексом железнодорожной больницы. Главный южный фасад с террасой выходил в сад, за которым просматривалась сама магистраль с движущимися составами. Строгая ориентация фасадов по странам света диктовалась общим планировочным решением станции, размещенной на трассе железной дороги (трассировка с запада на восток).

Прямоугольный сруб особняка сложен из 15 венцов круглых сосновых бревен диаметром 28–30 см, соединенных "в шип". Сруб имеет две поперечных внутренних стены и одну продольную. По оси симметрии южного фасада пристроена терраса. К восточному фасаду прирублен прямоугольный объем хозяйственного входа и люфт-клозета. Парадный вход в дом был размещен по оси симметрии сев. фасада. Хозяйственный вход осуществлялся из пристройки также со стороны сев. фасада.

Сруб на кирпичном цоколе перекрыт четырехскатной, стропильной, вальмовой крышей. Кровля железная. Карниз и фриз подшит из досок, по углам сруба и в местах пересечений с внутренними капитальными стенами декорирован резными кронштейнами из двух перпендикулярных элементов прямоугольного сечения. Стены сруба из круглых бревен контрастирует с обшитыми досками углам здания, местами врубок внутренних капитальных стен, оформленных в виде пилястр. (см. вкладыш).

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Объемно-планировочное решение дома, его декор позволяет отнести постройку к немногочисленным примерам сохранившейся гражданской архитектуры, сопутствовавшей железнодорожному строительству в Сибири кон. XIX – нач. XX вв.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не обнаружены.

Сведения получены в краеведческом музее р.ц. Каргат.

200

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитек-
туры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постаментов
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона не установлена.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Западно-Сибирская ж.д.

Картатский участок. Кухня Ж.д. больницы

д) дата и № охранного документа

не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Баландин С.А., архитектор
(ф., и., о., должность или профессия)

11 июля 1990

(подпись)

М. П.

Инспектор по охране памятников

Тимяшевская Л.В.

(подпись)

Новосибирская обл., Кургатский р-н, р.ц.Кургат
Дом жилой врача Загибалова (деревянный)

Вкладыш № I
к пункту УП-а:

Прямоугольные оконные проемы объединены по два общим карнизом наличника, который поддерживается резными кронштейнами по краям прямоугольных лобовых досок. Вертикальные элементы наличников продолжены до цоколя, между ними вписано полуокружье, декорированное вертикальными рейками. Декор дома испытал несомненное влияние деревянного модерна. Терраса на главном южном фасаде имеет четыре колонки, поддерживающих односкатную кровлю. Колонки резные, с утонением книзу, с пьедесталом и стилизованной капителью, набранной из архитектурных профилей. Карниз кровли имеет пропиленной подзор в виде зубчиков с отверстиями и пропилами.


В интерьере сохранились филенчатые двери, фурнитура окон, дверей, высота помещений от пола до потолка 3 м 13 см. Стены и потолки оштукатурены, плахи пола окрашены масляной краской.

Размеры сруба в плане - 10,8 x 14,0 м.

4

Новосибирская обл.,
Каргатский р-он, р.ц. Каргат,
дом жилой врача Загибалова.
(деревянный)

Схема фотофиксации



1990г.


Смирнова Е.А.
Филиппова Н.Н.

5
Новосибирская обл.,
Каргатский р-он, р.ц. Каргат,
дом жилой врача Загибалова.
(деревянный)

План

улица

→ С



0 10м

1990г.

Смирнова Е.А.

Филиппова Н.Н.



Кадр № 2 Новосибирская область, Картатский район.
р.п. Картат
Дом виллы врача Загибалова (деревянный)
Южный и западный фасады
Фото Курина Н.П. 1990 г.



4
705
Кадр № I Новосибирская область, Каргатский район,
р.ц.Каргат

Дом жилой врача Загибалова (деревянный)

Общий вид (южный и западный фасады)

Фото Журина Н.П. 1990 г.



805
Кадр № 3 Новосибирская область, Каргатский район,
р.ц. Каргат
Дом жилой врача Загибалова (деревянный)
Западный фасад
Фото Журина Н.П. 1990 г.



7 905

Кадр № 7 Новосибирская область, Кургатский район,
р.ц.Кургат
Дом жилой врача Загибалова (деревянный)
Фрагмент южного фасада
Фото Журина Н.П. 1990 г.



4
X
1005
Кадр № 4

Новосибирская область, Каргатский район,
р.ц.Каргат

Дом жилой врача Загибалова (деревянный)

Восточный фасад

Фото Журина Н.П. 1990 г.



Кадр № 9 Новосибирская область, Картатский район,
р.п.Картат
Дом жилой врача Загибалова (деревянный)
Фрагмент южного фасада
Фото Журина Н.П. 1990 г.

12



125
Кадр № 5 Новосибирская область, Картатский район,
р.п. Картат
Дом жилой врача Загибалова (деревянный)
Южный фасад
Фото Журина Н.П. 1990 г.



II
1306
Кадр № II

Новосибирская область, Каргатский район,
р.п.Каргат

Дом жилой врача Загибалова (деревянный)

Окна западного фасада

Фото Журина Н.П. 1990 г.

14



1405
Кадр № 6 Новосибирская область, Каргатский район,
р.ц.Каргат
Дом жилой врача Загибалова (деревянный)
Фрагмент южного фасада
Фото Журина Н.П. 1990 г.

15

15



8
1505

Кадр № 8 Новосибирская область, Кургатский район,
р.п.Кургат
Дом жилой врача Загибалова (деревянный)
Фрагмент южного фасада
Фото Журина Н.П. 1990 г.

15



~~16~~
16 об

Кадр № 10 Новосибирская область, Картатский район, ¹⁶
р.п. Картат
Дом жилой врача Загибалова (деревянный)
Фрагмент северного фасада
Фото Мурина Н.П. 1990 г.