

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Российская Федерация
Министерство культуры. Управление по охране культурного наследия.
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Корпус больницы переселенческого пункта

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

(или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1911 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Новосибирская область, Купинский район,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

р.п. Кузино

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно-оздо- ровительн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 7
Фото фрагментов — 5
Генплан —
Обмеры: план — I
 фасад —
 разрез —
Схематический план фотофиксации — I
охранной зоны —
Вкладыш к п.УП-а — I стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|---|---|
| а) | для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры
и монументального иск-ва | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
— автор, строитель, заказчик, история создания. |
|----|---|---|

Автор не известен. Дата постройки 1911 г. Жертвователь на строительство — владелец местной паровой мельницы Каменецкий. Оборудование, обустройство больницы — выпускник Томского университета, врач Владимир Николаевич Россов, который возглавлял больницу до своей кончины в 1924 г. В последующие годы и до настоящего времени здание используется как часть комплекса Купинской районной больницы.

В СРЕДНЕЙ ШИРОКОЙ ЧАСТИ ФАСАДА —
 РАСПОЛОЖЕНО ПО ТРИ ПРОЕМА, А НА
 ОТДЕЛЕННЫХ ПЛОСКИМИ ЛОПАТКАМИ
 ФЛАНГАХ — ПО ОДНОМУ ПРОЕМУ.

СЕВЕРНЫЙ — ВДВА ОКНА И ЮЖНЫЙ —
 В ЧЕТЫРЕ,

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Пристроен входной тамбур со стороны восточного фасада, осуществлена частичная внутренняя перепланировка. Утрачено частично заполнение ряда оконных проемов. Печное отопление заменено центральным.

Оригинальные деревянные переплеты окон сохранились на окнах южного фасада.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционно и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Больничной корпус вошел в комплекс Купинского переселенческого пункта, функционировавшего в конце XIX — начале XX вв. и находившего за пределами застройки крупного села Купино. Рассматриваемое здание являлось вспомогательным по отношению к главному больничному корпусу. Подобное решение больницы в виде двух отдельных корпусов свободно размещенных на крупном земельном наделе среди зеленых насаждений отвечало прогрессивным тенденциям формирования лечебных учреждений конца XIX — начала XX вв. Прямоугольный в плане корпус ориентирован строго по сторонам света, его светлые стены из цементно-песчаных блоков хорошо просматривались на фоне зелени с дороги, ведущей в село.

В плане здание представляет прямоугольник со входом со стороны восточного фасада, разделенным внутренними капитальными стенами на 5 разновеликих прямоугольных помещений, соединенных между собой дверными проемами.

Продольные восточный и западный фасады решены симметрично. Торцевые фасады, асимметричны за счет размещения оконных проемов.

Сами проемы прямоугольные, с лучковым завершением. Заполнение проемов в духе архитектуры модерна криволинейными импостами и перемычками деревянной рамы сохранились в двух окнах на южном фасаде.

Наружные стены сложены как и в Главном корпусе больницы из цементно-песчаных пустотелых блоков с заполнением из мха и камыша (размер блока 540x170 мм и 540x270 мм). Швы между блоками хорошо читаются на плоскости стены, придавал зданию своеобразный масштаб. Его же подчеркивают крупные (см. вкладки)

Скромный пример небольшого больничного здания начала XX в., выдержанного в классических формах, с оригинальным конструктивным решением.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Материалы краеведческого музея райцентра Купино, технический паспорт здания, сведения получены от заместителя главного врача Купинской районной больницы Ивана Кузьмича Пятенко.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитек-
туры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постаментов
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

Пост. Главы администрации
НСО от 18.12.2000г. N 1124

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона не установлена.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Купинский райсовет. Здание
используется как часть комплекса Купинской районной больницы.

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

18 июля 19 92

М. П.

Составитель Смирнова Е.А. архитектор

доцент, к. арх. Нархи

(подпись)

Инспектор по охране памятников

Тимофеева Л.В.

(подпись)

Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино
Корпус больницы переселенческого пункта

Вкладыш № I
к пункту УП-а:

горизонтальные членения ^{широкого} карниза, завершающего ^{объема} фасады. Углы ^{рустованными} акцентированы лопатками из олоков из двух типов размеров с фактурной, рваной обработкой поверхности. Декор здания перекликается с декором Главного больничного здания, построенного в те же годы, однако, решенным гораздо скромнее, учитывая вспомогательный характер постройки.


Крыша здания двухскатная, стропильная. Кровля из металлических листов.

В интерьере пространство делится на 5 прямоугольных помещений различной конфигурации, соединенных ^{круговым} ^{обходом}. Стены, потолки оштукатурены. Пол из деревянных плах, окрашенных масляной краской. Двери филенчатые с фурнитурой в духе модерна начала века.

Основные размеры здания в плане 10,0х14,0 м.


В: аттрилада - это когда двери расположены по одной оси!

Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино
Корпус больницы переселенческого пункта
План фотофиксации



Смирнова Е.А.
1992 г.

Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино
Корпус больницы переселенческого пункта
План



Смирнова Е.А.
1992г.



ф
600

Кадр № 7 Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино
Корпус больницы переселенческого пункта
Северный фасад
Фото Журина Н.П. 1992г.



7
100
Кадр № 6 Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино
Корпус больницы переселенческого пункта
Северный фасад
Фото Журина Н.П. 1992 г.



8
805

Кадр № 3 Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино
Корпус больницы переселенческого пункта
Южный фасад
Фото Журина Н.П. 1992г.



9
966

Кадр № 2 Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино
Корпус больницы переселенческого пункта
Восточный фасад
Фото Журина Н.П. 1992г.



№
106

Кадр № I Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино
Корпус больницы переселенческого пункта
Общий вид с юго-запада
Фото Журина Н.П. 1992г.



МФ

44

Кадр № 10 Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино
Корпус больницы переселенческого пункта
Южный фасад
Фото Журина Н.П. 1992г.



Кадр № II Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино
Корпус больницы переселенческого пункта
Окно южного фасада
Фото Журина Н.П. 1992г.



Кадр № 5 Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино
Корпус больницы переселенческого пункта
Фрагмент южного фасада
Фото Журина Н.П. 1992г.



146
Кадр № 8 Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино
Корпус больницы переселенческого пункта
Западный фасад
Фото Журина Н.П. 1992г.



4
1805

Кадр № 12 Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино
Корпус больницы переселенческого пункта
Западный фасад
Фото Журина Н.П. 1992г.

72



1605

Кадр № 4 Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино)
Корпус больницы переселенческого пункта
Северный фасад
Фото Журина Н.П. 1992г.

16



12

1/105

17

Кадр № 9 Новосибирская обл., Купинский р-он, р.ц.Купино
Корпус больницы переселенческого пункта
Окно южного фасада
Фото Журина Н.П. 1992г.